



**rompetrol**

KazMunayGas  
Group  
Member

**ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L.**  
Piata Presei Libere, Nr.3-5,  
City Gate Northern Tower,  
Etaj 2, Sector 1,  
Bucuresti, ROMANIA

phone: +(40) 213 030 800  
email: office@rompetrol.com

[www.rompetrol.ro](http://www.rompetrol.ro)

## **INFORMARE CONTROL SEVESO**

Subscrisa SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL, persoana juridica romana, cu sediul social in loc. Bucuresti, Piata Presei Libere ,nr.3-5, City Gate ,Northern Tower , Et.2, Sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/1716/2000, Cod Unic de Inregistrare RO 12751583, reprezentata legal prin Director General Dl. Bauyrzhan Nugumanov,

Prin prezenta va comunicam, in conformitate cu prevederile legale din Ordinul MMGA nr. 1299/2005 (cap. V.6) privind informarea publica, ca:

In data de 11 octombrie 2022 s-a desfasurat controlul programat SEVESO la S.C. Rompetrol Downstream SRL. – Punctul de Lucru Depozit Carburanti Simleu cu sediul in Orasul Simleu Silvaniei, str. Cehiei nr. 100, jud. Salaj. Inspectia a fost efectuata de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Porolissum” al jud. Salaj, Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Judetean Salaj si Agentia pt. Protectia Mediului Salaj – Secretariatul de Risc, avand urmatoarea tematica:

- Inspectie planificata conform Legii nr.59/2016, Ordinul M.M.G.A.nr.1299/2005 si Ordinul MAI.nr.89/2013:
- Stadiul realizarii masurilor trasate la controlul din septembrie 2021;
- Informarea publicului;
- Sistemul de management al securitatii conform anexei nr.2 din Legea nr. 59/2016.

Prin nota de inspectie incheiata au fost impuse urmatoarele masuri, dupa cum urmeaza:

- nu au fost trasate masuri;

Prin Nota de Constatate au fost aplicate urmatoarele sanctiuni:

- nu au fost aplicate sanctiuni.